

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՒՇԵ-ՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԶԳԱՅԻՆ ԱՎԱՐՏԻՎՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳՐ

ИЗВЕСТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АРМЕНИИ

Մեխանիկա

49. N° 1 1996

Механика

УСТОЙЧИВОСТЬ КРУГОВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИЗГИБАЮЩЕГО МОМЕНТА

Бабаян А. В.

Ա. Վ. Շարամի

Ըստ այս գլուխացնելու բաղադրիչ կայունության խնդիրը ծովում պահպանական առաջնային է:

Հայոց պատմության մասին առաջնահերթ բարբ.

Կայսրական հայության առաջնահերթ բարբ.

A. V.Babayan

Stability of a Circular Cylindrical Shell under the Influence of Bending Moment

Рассматривается полубесконечная круговая цилиндрическая оболочка, которая изгибаются равномерно распределенными по торцу моментами. Устойчивость такой оболочки в отличие от [1,2], исследуется на основе точного решения начального моментного состояния. Определяется длина зоны распространения краевого эффекта. Уравнение устойчивости оболочки решается методом Бубнова-Галеркина в пределах указанной зоны. Находится минимальное критическое значение изгибающего момента зависимости от числа волн по окружности оболочки.

В зависимости от относительной толщины, упругих и прочностных характеристик материала оболочки, устанавливаются условия, при которых потеря устойчивости происходит при обеспечении прочности.

Рассмотрим задачу устойчивости полубесконечной круговой цилиндрической оболочки постоянной толщины h , когда один край шарнирно закреплен и на краю действует равномерно распределенный изгибающий момент.

Цилиндрическая оболочка отнесена к смешанной системе координат XYZ так, что поверхность XOY совпадает со срединной поверхностью оболочки.

Лицевые поверхности оболонки свободны

Границные условия записываются следующим образом:

$$x=0: \quad W=0, \quad M_x=M_0, \quad N_x=0, \quad \tau=0 \\ x \rightarrow \infty: \quad W \rightarrow 0, \quad M_x \rightarrow 0, \quad N_x \rightarrow 0, \quad \tau \rightarrow 0 \quad (1)$$

Так как задача осесимметрична, то уравнения равновесия [1] упрощаются.

Учитывая граничные условия и выражения для моментов, уравнение изгиба примет следующий вид:

$$D \frac{d^4 W}{dx^4} + \frac{Eh}{R^2} W = 0 \quad (2)$$

где $D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$ - жёсткость оболочки.

Решение уравнения (2) представим в виде

$$W = A e^{\beta x} \quad (3)$$

где A, P - искомые постоянные.

Подставляя (3) в (2) и решая полученное уравнение, определим искомое решение уравнения (2). Удовлетворяя граничным условиям (1), окончательно получим [4]

$$W_0 = \frac{M_0}{2\beta^2 D} \exp(-\beta x) \sin \beta x \quad (4)$$

$$\sigma_y^0 = -\frac{EM_0}{2\beta^2 DR} \exp(-\beta x) \sin(\beta x) \quad (5)$$

$$M_x^0 = M_0 \exp(-\beta x) \cos \beta x \quad (6)$$

$$Q_x^0 = -\beta M_0 \exp(-\beta x) (\cos \beta x + \sin \beta x) \quad (7)$$

$$\text{где } \beta = \sqrt{\frac{3(1-\nu^2)}{R^2 h^2}}$$

Для $W_0, \sigma_y^0, M_x^0, Q_x^0$ определим длину зоны распространения краевого эффекта соответственно l_1, l_2, l_3, l_4 по формуле $l = \int_0^\infty f(x) dx$,

$$\text{тогда } l_1 = l_2 = l_3 = \frac{1}{2\beta}, \quad l_4 = \frac{1}{\beta}$$

Приравнивая нулю производную от σ_y^0 по β , получим экстремальное значение σ_y^0

$$\sigma_{y \max}^0 (x_0) = -\frac{\sqrt{6(1-\nu^2)}}{h^2} \exp\left(-\frac{\pi}{4}\right) M_0, \quad \text{где } x_0 = \frac{\pi}{4\beta}$$

при помощи которого получим условие прочности оболочки

$$|\sigma_y| < \sigma_s \Rightarrow M_0 < \frac{h^2}{\sqrt{6(1-\nu^2)}} \sigma_s \exp(\pi/4) \quad (8)$$

Теперь вернемся к задаче устойчивости оболочки. Уравнения устойчивости цилиндрической оболочки берем в виде [1]

$$\frac{D}{h} \nabla^4 W = \frac{1}{R} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} - \sigma_y^0 \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} \quad (9)$$

$$\frac{1}{E} \nabla^4 \Phi = -\frac{1}{R} \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} \quad (10)$$

Исключая из (9), (10) функцию усилий Φ , получим:

$$\frac{D}{h} \nabla^8 W + \frac{E}{R^2} \frac{\partial^4 W}{\partial x^4} + \nabla^4 \left(\sigma_y^0 \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} \right) = 0 \quad (11)$$

Для того, чтобы использовать метод Бубнова-Галеркина, надо взять конечную цилиндрическую оболочку, длина которой равна длине зоны распространения краевого эффекта.

Границные условия для шарнирного опищения будут

$$\begin{aligned} x = 0: \quad W = 0, \quad \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = 0 \\ x = l^*: \quad W = 0, \quad \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = 0 \end{aligned} \quad (12)$$

Решение уравнения (11) представим в следующем виде, чтобы на торцах оболочки удовлетворялись граничные условия:

$$W = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \cos \frac{ny}{R} \quad (13)$$

Подставляя (13) в (12), получим дифференциальное уравнение восьмого порядка относительно $f_n(x)$

$$L_8 f_n(x) = 0 \quad (14)$$

решение которого с учетом условий (12) представим в виде

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin \alpha_k x, \quad \alpha_k = \frac{\pi k}{l^*} \quad (15)$$

где A_k - искомые постоянные.

Применяя к уравнению (14) метод Бубнова-Галеркина, после нескольких преобразований, получим бесконечную систему алгебраических уравнений относительно A_k

$$\begin{aligned} & A_m \frac{l^*}{2} \left[\frac{D}{h} \left(\alpha_m^2 + \frac{n^2}{R^2} \right)^4 + \frac{E}{R^2} \alpha_m^4 \right] - \frac{n^2}{R^2} \frac{E M_0 \alpha_m}{\beta D R} \times \\ & \times \sum_{k=1}^{\infty} A_k \alpha_k \left[\exp(-\beta l^*) (-1)^{k+m} (\cos \beta l^* - \sin \beta l^*) - 1 \right] - \left(\alpha_m^2 + \frac{n^2}{R^2} \right)^2 \times \\ & \times \frac{n^2}{R^2} \sum_{k=1}^{\infty} A_k \int_0^{l^*} \sigma_y^0 \sin \alpha_k x \sin \alpha_m x dx = 0 \quad m = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (16)$$

где

$$\int_0^l \sigma_y^0 \sin \alpha_k x \sin \alpha_m x dx = -\frac{EM_0 \alpha_m \alpha_k}{\beta D R \Omega} \left\{ 4\beta^2 (\alpha_m^2 + \alpha_k^2) \times \right.$$

$$\left. \times [1 - (-1)^{k+m} \exp(-\beta l^*) (\cos \beta l^* + \sin \beta l^*)] + [4\beta^4 - (\alpha_k^2 - \alpha_m^2)^2] \times \right.$$

$$\left. \times [1 - (-1)^{k+m} \exp(-\beta l^*) (\cos \beta l^* - \sin \beta l^*)] \right\}$$

$$\Omega = [4\beta^4 + (\alpha_m - \alpha_k)^4] [4\beta^4 + (\alpha_m + \alpha_k)^4]$$

Теперь попробуем определить критическое значение M_0 . Для этого приравниваем нулю коэффициент A_1 в уравнении (16) при $m=1$ и получаем критическое значение M_0 в первом приближении. Чтобы определить следующее приближение, приравниваем нулю детерминант коэффициентов A_1, A_2 в уравнениях (16) при $m=1, m=2$ и т. д.

В первом приближении получается

$$M_0^{(1)} = -\frac{\pi E h^2}{8\sqrt{3(1-\nu^2)}[1+e^{-\pi}]} f(n) \quad (17)$$

$$\text{где } f(n) = \frac{\frac{1}{4} \left(1 + \frac{h}{R} \frac{n^2}{\sqrt{3(1-\nu^2)}} \right)^4 + 1}{n^2 \left[1 + \frac{3}{20} \left(1 + \frac{h}{R} \frac{n^2}{\sqrt{3(1-\nu^2)}} \right)^2 \right]}$$

Очевидно, что определение $\min M_0^{(1)}$ от n приводится к определению $\min f(n)$ от n . В табл. 1 приведены минимальные значения $f(n)$ при $\nu^2 = 0,1$. Как видно, при уменьшении толщины оболочки уменьшаются минимальные значения функции $f(n)$, а значение n , при котором достигаются эти минимумы, возрастают.

Сравнивая (17) с условием прочности (8), получим

$$\frac{\sigma_s}{E} > \frac{\sqrt{2}\pi}{8e^{\pi/4}[1+e^{-\pi}]} f(n) \quad (18)$$

что является условием, при котором задача устойчивости имеет смысл. При невыполнении условия (18) оболочка теряет прочность до потери устойчивости.

В табл. 1 приведены значения правой части условия (18).

Таблица 1

<i>n</i>	4	5	6	8	9	11	13	14	15	16
<i>h/R</i>	0.067	0.05	0.035	0.02	0.015	0.01	0.008	0.0067	0.0057	0.005
<i>f(n)</i>	0.12647	0.0929	0.065	0.0371	0.0279	0.0186	0.01485	0.01237	0.01061	0.00928
$\frac{\sigma_s}{E} >$	0.0307	0.0225	0.0158	0.009	0.0068	0.0045	0.0036	0.003	0.00259	0.00226

К примеру, для оболочки, изготовленной из стали 30 (закаленной), $\frac{\sigma_s}{E} = 0,0055$ и, следовательно, согласно табл. 1, постановка вопроса устойчивости возможна при $\frac{h}{R} \leq 0.01$. В частности, при $\frac{h}{R} = 0.01$ минимальный критический момент достигается при $n=11$. Аналогично, для оболочки из

латуни $\frac{\sigma_s}{E} = 0,00375$ и вопрос устойчивости возможен при $\frac{h}{R} \leq 0,008$, соответственно, минимальный критический момент достигается при $n=13$. А для оболочек из алюминия, бронзы и меди (прутковой) задача устойчивости имеет смысл для более тонких оболочек.

Л И Т Е Р А Т У Р А

- Гнуни В. Ц., Мовсисян Л. А. Об устойчивости моментного состояния цилиндрической оболочки. - Прикл. механика. 1969, т. 5, вып. 6, с. 112-116.
- Гнуни В. Ц., Мовсисян Л. А. К устойчивости моментного состояния цилиндрической оболочки. - Докл. АН. Арм. ССР, 1968, т. 56, № 1, с. 156-159.
- Вольмир А. С. Устойчивость упругих систем. - М.: Физматгиз, 1963. 879 с.
- Тимошенко С. П. Пластиинки и оболочки. - М.: ОГИЗ, Гостехиздат, 1948. 460 с.

Институт механики НАН Армении

Поступила в редакцию
27. 09. 1994

ԿԱՐՈՒՆԵՐ ՀԵՄՆԱՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1. Նայասրամի ՀԱՄ վելենկազրի «Մէխսանիկա» սերիային ներփայացվող հոդվածներին կցվում է պատճենաթայան բոյլվիպայան այն ինքնարից, որին կոչվարված է աշխարհանքը:

2. Նոդվածները ներփայացվում են հայերնեն, անգլերնեն կամ ռուսերնեն, երկու օրինակից, հնարավորին չափ սեղմ, պարզ շարարված:

3. Բանաձևերն ու նշանակումները գրիւմ են պարզ ու որոշակի, ըստ որում, մածարատերը ցայդում կնքարով պերը է պարբերվեն փորբարդանքից:

Եթեն մնջափառերը ի փորբարդանքը նման են իրենց գծագրությամբ, մնջարատերն ընդգծում են երկու գծիկով, իսկ փորբարդանքը երկու գծիկով նշում են վերևուց:

$$\text{Օրինակ՝ } \underline{\underline{V}} \text{ և } \overline{\overline{v}}, \underline{\underline{O}} \text{ և } \overline{\overline{o}}, \underline{\underline{K}} \text{ և } \overline{\overline{k}}, \underline{\underline{U}} \text{ և } \overline{\overline{u}}, \underline{\underline{S}} \text{ և } \overline{\overline{s}} \text{ եւ այլն:}$$

Պետք է հարուկ լրաբերակել $\underline{\underline{O}}$ -ն, $\overline{\overline{o}}$ -ն եւ $\underline{\underline{O}}$ -ն (զրո), որի համար O -ն (զրո) պերը է ընդգծել ներքին բառականիք փակագծով (մատիպոմ):

Վերածեց է խնամքով գրել իրաք նման փառերը՝ g եւ q , I եւ e , I , J , Y , u եւ n եւ այլն:

Հունարեն փառերն ընդգծել կարմիր մատիպոմ:

Ննջերն ու ասիրիանացուցը սիերը է սեւ մատիպով նշել աղեղով՝ համապատասխանաբար

\cap կամ \cup օրինակ՝ N^4 .

Մաթեմատիկական նշանակումները (*sin*, *arcsin*, *In*, *Ig*, *lim*, *const* եւ այլն) ընդգծել հորիզոնական ուղղի փակագծով:

4. Գրականությունը, ընդհանուր ցուցակով, կցվում է հոդվածի վերջում: Ըստ որում, գվալները նշվում են հետեւյալ հաջորդականությամբ, եթե գիրը է հետինակի ազգանունը, անվան, հայրանական սկզբանաբար, աշխարհության վերնագիրը, անազրի անունը, իրապարակման դրամիկը, հարորդ, պարակ, էջմի:

Տերմուն հղումները նշում են բառականիք փակագծերին մեջ առնվազ թվերով:

5. Գծագրերը կցվում են առանձին թերթերու: Նկարների փեղերը նշում են ձախ լուսանցքում «Ակ...» նշումով:

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. Статьи, представляемые в «Известия НАН Армении, Механика», должны сопровождаться разрешением на опубликование от учреждения, в котором выполнена работа.

2. Статьи представляются на армянском, английском или русском языках в двух экземплярах в возможно скжатой и ясно изложенной форме.

3. Формулы и все обозначения вписываются четко и ясно, при этом должно быть отчетливое различие между заглавными и строчными буквами.

В тех случаях, когда заглавные и строчные буквы одинаковы по начертанию необходимо заглавные буквы подчеркнуть снизу двумя черточками, а строчные отметить двумя черточками сверху, например: $\underline{\underline{V}}$ и $\overline{\overline{v}}$, $\underline{\underline{O}}$ и $\overline{\overline{o}}$, $\underline{\underline{K}}$ и $\overline{\overline{k}}$, $\underline{\underline{U}}$ и $\overline{\overline{u}}$, $\underline{\underline{S}}$ и $\overline{\overline{s}}$ и т. д.

Следует также делать различие между $\underline{\underline{O}}$, $\overline{\overline{o}}$ и $\underline{\underline{o}}$ (нулем), для чего $\underline{\underline{o}}$ (нуль) следует подчеркнуть снизу квадратной скобкой (карандашом).

Необходимо тщательно вписывать похожие друг на друга буквы например g и q , I и e , I , J , Y , u и n и др. Греческие буквы подчеркивать красным карандашом.

Индексы и показатели следует отметить черным карандашом соответственно дугой \cap

или \cup , например: N^4 .

Математические обозначения, например: *sin*, *arcsin*, *In*, *Ig*, *lim*, *const* и т. д., надо подчеркивать горизонтальной прямой скобкой.

4. Литература приводится общим списком в конце статьи, при этом в нижеследующей последовательности указываются: для книги - фамилия и инициалы автора, полное название книги, номер тома, место издания, издательство, год издания, страницы; для журнала - фамилия и инициалы автора, наименование работы, название журнала, год издания, том (подчеркнуть) и выпуск. Ссылка на литературу в тексте дается цифров в квадратных скобках.

5. Чертежи прилагаются на отдельных листах. Места иллюстраций указываются на левом поле страницы отметкой «*фиг.* ...»